

VERKE

al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.deget.pl
www.verke.pl

Manual de utilizare Micrometri exteriori



Tabla de conținut:

1. Caracteristicile produsului
2. Condiții generale de siguranță
3. Specificații
4. Funcționarea dispozitivului
5. Întreținere

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile prezentate pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot sta la baza unei reclamații. Toate datele conținute în acest manual sunt în concordanță cu informațiile din momentul tipăririi și sunt doar în scop informativ.

Informații privind echipamentele electrice și electronice uzate:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodărie, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele vândute.

Distribuitoarul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeuri de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșeuri de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare deșeuri de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri.
2. Deținătorul de deșeuri de echipamente din gospodărie este obligat să le predea unui colector de deșeuri de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeuri de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Micrometrul Verke este un instrument de măsurare precis, convenabil și ușor de utilizat, oferă garanția măsurării rapide. Are un domeniu de măsurare de 0-25 mm sau 25 mm -50 mm. Scala este adaptată la sistemul metric. Modelele electronice echipate cu un afișaj permit, de asemenea, afișarea valorii măsurate în inci. Posibilitatea de a aduce la zero indicația la orice poziție a palpatorului facilitează măsurătorile comparative. Micrometrul este fabricat din materiale de înaltă calitate, ceea ce asigură utilizarea sa pe termen lung, cu condiția respectării acestor instrucțiuni.

2. Condiții generale de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

2.1) Siguranța la locul de muncă

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Țineți copiii și trecătorii la distanță atunci când folosiți unealta. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

2.2) Securitatea personală

- a) Fiți atenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unealta. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării sculei poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Folosiți echipament individual de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapanți, casca sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.
- c) Mențineți întotdeauna o postură și un echilibru adecvate. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei în situații neprevăzute.
- d) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- e) În cazul în care sunt prevăzute facilități pentru conectarea echipamentelor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea unui colector de praf poate reduce pericolele legate de praf.
- f) Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă să ducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.
- g) Nu modificați niciodată singuri echipamentul. Verificați dacă toate piesele sunt în stare de funcționare, iar dacă sunt uzate, înlocuiți-le numai cu altele noi, originale.
- h) Nu folosiți niciodată utilajul fără apărători, capace și capote bine fixate la locul lor. Țineți mâinile, picioarele și hainele departe de piesele rotative. Stați departe de dinții în lucru.

2.3) Utilizarea și îngrijirea uneltelor

- a) Nu utilizați forța. Utilizați unealta potrivită pentru aplicația dumneavoastră. Unealta potrivită va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
- b) Nu utilizați unealta dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Țineți uneltele nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți accesul la acestea niciunei persoane

care nu este familiarizată cu unealta sau cu manualul de instrucțiuni al acestei unelte. Unele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

d) Întrețineți unelele. Verificați dacă piesele mobile sunt dezaliniate sau blocate, dacă sunt rupte și dacă există alte condiții care pot afecta funcționarea sculei. Dacă este deteriorată, reparați unealta înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte întreținute necorespunzător.


e) Păstrați unelele de tăiere ascuțite și curate. Unelele de tăiere întreținute corespunzător, cu tășuri ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

f) Utilizați unealta, accesoriile, biții etc. în conformitate cu prezentul manual, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

g) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.


3. Date tehnice

model	V86005	V86006	V86007	V86008
gamă	0-25 mm	25-50 mm	0-25 mm / 0-1"	25-50 mm / 1-2"
	0,01 mm	0,01 mm	0,001 mm / 0,00005"	0,001 mm / 0,00005"
precizie	0,02 mm	0,02 mm	0,004 mm	0,004 mm
afișare	-	-	LCD	LCD
tensiune	-	-	1,55V	1,55V




temperatura de vorking			0... +40 st C	0... +40 st C
------------------------	--	--	---------------	---------------

4. Funcționarea dispozitivului



1. nicovală
2. ax
3. cauciune
4. clemă de blocare
5. linie longitudinală
6. manșon
7. tambur
8. ambreiaj

9. pornit / oprit / resetat
10. afișarea rezultatului comutatorului mm / inch
11. comutator de măsurare: absolut / incremental
12. priză de date



a) măsurare cu un micrometru analogic

Deșurbați tamburul micrometric pentru a glisa piesa între nicovala 1 și fusul 2, după cum se arată în diagramă. Strângeți ușor tamburul și în final strângeți cu ajutorul butonului de ambreiaj până când se aude clicul clicului de ambreiaj. O presiune insuficientă cauzează inexactități semnificative de măsurare. Citiți rezultatul măsurătorii. Rezultatul poate fi păstrat prin strângerea clemei 4.

citirea rezultatului

citirea manșonului: 7 mm

citire tambur: 0,22 mm


rezultatul măsurătorii: 7,22 mm

b) măsurare cu un micrometru electronic

Dispozitivul este pornit și oprit prin apăsarea scurtă a butonului 9. Micrometrul digital permite două tipuri de măsurători: ABS absolut sau INC incremental (indicat prin evidențierea INC pe afișaj). Comutarea se face prin apăsarea butonului 11.

În modul de măsurare absolută, după apăsarea și menținerea timp de 3 secunde a butonului 9, afișajul indică valoarea rezultată din setarea curentă a tamburului. Măsurarea se face prin prinderea piesei de prelucrat între nicovala 1 și fusul 2. Strângeți ușor tamburul și în final strângeți cu ajutorul butonului de ambreiaj până când auziți clicul clicului de ambreiaj. O presiune insuficientă cauzează inexactități semnificative de măsurare. Rezultatul este citit pe afișaj.

În modul de măsurare incrementală INC, țineți apăsat timp de 3 sec. butonul 9, valoarea 0 apare pe afișaj. De acum înainte, senzorul va indica diferențele (incremente) dintre obiectele măsurate și standard.



5. Întreținere

Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc uscat. Păstrați micrometrul curat. Protejați de umezeală, umiditatea poate deteriora componentele electronice.

Curățați suprafața dispozitivului cu o cârpă curată și uscată. Acordați o atenție deosebită compartimentului bateriei, nu lăsați bateria în interior pentru o perioadă lungă de timp, deoarece poate provoca coroziunea contactelor.

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Compania Deget acceptă rapoartele privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Light Duty, Verke Garden
3. Garanția este acordată pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată pe cardul de garanție.

Îndeplinirea cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare care să permită luarea în considerare a cererii, în special:
 - 2.1. Date privind clienții
 - 2.2. Datele produsului promovat:
 - a) Marca, b) Modelul sau indexul produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
 - 2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
 - 2.4. Tipul și data defectului identificat,
 - 2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la centrul de service DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor, menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - privind zilele nelucrătoare (Jurnalul de legi nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- reglare, curățare, lubrifiere,
- daune rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune care rezultă dintr-un defect care a apărut anterior, care nu a fost raportat și care nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele rezultate din montarea de către client a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în caz de

- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor din interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Deget.
- alimentarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient ne detașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

Document de achiziție

.....

data vânzării semnătura, ștampila vânzătorului

Adnotări ale serviciilor: